



Ofício nº 2058/2021-GAPRE


Maringá, 16 de junho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Senhor Presidente,

Considerando o Requerimento nº 569/2021 apresentado pelo Vereador **Cristian Maia Maninho**, para a implantação de redutor de velocidade na Rua Monsenhor Kimura, no cruzamento com a Rua Martin Afonso, na Vila Cleópatra, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Atenciosamente,


Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO

Ref.: Implantação de redutor de velocidade no cruzamento entre R. Mons. Kimura e R. Martin Afonso.

Solicitante: Vereador Cristian Maia Maninho.

Processo: 32107/2021


Maringá, 09 de Junho de 2021.


Para a implantação de redutores de velocidade, a SEMOB segue as exigências da Lei Federal nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 94 – Parágrafo único, e a Resolução nº 600/16 do CONTRAN, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de redutores de velocidade nas vias públicas.

Um dos fatores determinantes alvo de análise nos estudos técnicos é o índice significativo de acidentes no local. Foi realizada consulta ao sistema Business Intelligence, e observou-se que ocorreram 07 acidentes de 2018 até a presente data, não caracterizando o cruzamento em questão como Crítico (Seguem dados em anexo).

Informamos, por meio desta, que foi realizada vistoria no local, e foi emitida ordem de serviço Nº 326/2021 para realizar a revitalização da sinalização existente. A SEMOB continuará com estudos técnicos e fiscalização no local, buscando melhorias futuras. Deste modo, a solicitação fica, através desta, indeferida.

Atenciosamente,


José Gilberto Purpur
Secretário Municipal de
Mobilidade Urbana


Giordanno Altoé Marcolino
CREA PR 168.359/D
Eng. Civil - SEMOB

Relatório Geral		
Protocolo BATEU	Data Fato	Tipo de Acidente
835042	17/04/2021	CHOQUE
636627	09/03/2019	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
520870	28/08/2017	NAO IDENTIFICADO
507374	25/04/2018	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
468267	11/06/2017	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
465380	04/05/2017	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
410906	31/07/2015	ACIDENTE COMPLEXO
404235	19/10/2015	ATROPELAMENTO
367018	26/04/2016	ABALROAMENTO LATERAL
358147	22/03/2016	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
354308	10/03/2016	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
348074	05/02/2016	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
347633	05/02/2016	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
296150	04/08/2015	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
286102	24/06/2015	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
159648	20/03/2014	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
96589	03/08/2013	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
67529	12/04/2013	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
51720	08/09/2014	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
44415	05/04/2014	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
MD71FD163VLH	12/02/2020	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
MCCF5217ERDS	27/01/2020	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
M4958615DACP	02/07/2020	ABALROAMENTO TRANSVERSAL
M8492E5DBACP	27/06/2020	NAO IDENTIFICADO