

Materia Legislativa - 2330/2020

Tipo: IND - Indicação

Data: 28 de Outubro de 2020

Ementa: INDICA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUE ADOTE PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJAM REPARADOS OS DANOS E PROCEDIDA A LIMPEZA NO BUEIRO EXISTENTE NA ROTATÓRIA DO ANEL VIÁRIO PREFEITO SINCLER SAMBATTI (CONTORNO SUL), DEFRENTE DO NÚMERO 8677, NA ZONA 38.

