



CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ  
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - <http://www.cmm.pr.gov.br>

## REQUERIMENTO Nº 1334/2023

Maringá, 30 de agosto de 2023.

O adiante nomeado, Vereador com assento à Câmara Municipal, no uso de suas atribuições regimentais, ouvido o Egrégio Plenário, requer ao Exmo. Sr. **Ulisses de Jesus Maia Kotsifas**, Prefeito Municipal, que informe a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, considerando o cronograma de ações a curto prazo que integra a versão final do “Plano de Ações, Investimentos, Monitoramento e Avaliação”, elaborado pela empresa Cidade Viva Engenheiros e Arquitetos Associados Ltda., constante do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Maringá, se a Administração Municipal possui planejamento e/ou projeto para a reforma da ciclovia da Avenida Mandacaru. Em caso positivo, que detalhe tal planejamento com as projeções de custos e de prazos; e, em caso negativo, que justifique as razões pelas quais a ação ainda não está sendo elaborada.

Usuários da referida ciclovia têm se queixado das condições do piso, que apresenta avarias, rachaduras e desníveis em diversos pontos, comprometendo a correta utilização da estrutura e, por consequência, a segurança dos ciclistas. O elevado ângulo de inclinação das rampas de acesso e a degradação da sinalização horizontal com as vias que cruzam a ciclovia também são reclamações frequentemente apresentadas ao parlamentar.

Sendo assim, considerando a previsão de que a aguardada reforma aconteça até 2025, ou seja, a curto prazo, é de interesse tanto do vereador quanto – e especialmente – dos usuários obter informações relativas ao atual estágio de planejamento da obra.

Atenciosamente, Vereador Dr. Manoel.

**Plenário Vereador Ulisses Bruder.**



Documento assinado eletronicamente por **Manoel Álvares Sobrinho, Vereador**, em 30/08/2023, às 11:51, conforme Lei Municipal 9.730/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica> informando o código verificador **0309812** e o código CRC **AABC7E94**.