



CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - <https://www.cmm.pr.gov.br>

INDICAÇÃO Nº 771/2026

Maringá, 10 de fevereiro de 2026.

Assunto: Solicita providências urgentes para reconstrução de muro na UBS Vila Esperança.

Local: R. Pioneiro Domingos Miranda da Silva, 127 - Vila Esperança, Maringá - PR, 87020-630

Atendidas as formalidades regimentais, o Vereador adiante nomeado, após o deferimento pela Mesa, indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, **Silvio Magalhães Barros II**, que determine a seguinte providência no local acima indicado:

Que sejam adotadas providências imediatas para a reconstrução do muro que caiu nos fundos da Unidade Básica de Saúde Vila Esperança, localizada na Rua Pioneiro Domingos Miranda da Silva, nº 127, Vila Esperança, Maringá/PR, CEP 87020-630.

O muro localizado nos fundos da UBS Vila Esperança encontra-se totalmente danificado após o seu desabamento, situação que compromete a segurança da unidade, dos servidores, dos pacientes e da comunidade do entorno.

A ausência do muro expõe a unidade a riscos como invasões, furtos, vandalismo, além de representar perigo à integridade física das pessoas que circulam pelo local. Trata-se de uma unidade essencial de atendimento à saúde pública, que necessita de condições estruturais adequadas para o pleno funcionamento de seus serviços.

Diante da gravidade da situação e do risco iminente, solicita-se intervenção imediata do Poder Executivo, com vistoria técnica e execução das obras necessárias para a reconstrução do muro, garantindo segurança, dignidade e continuidade no atendimento à população.

A medida tem por finalidade atender à reivindicação da comunidade.

Atenciosamente, Vereador Luiz Neto.

Plenário Vereador Ulisses Bruder.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Martins Camargo, Vereador**, em 10/02/2026, às 15:35, conforme Lei Municipal 9.730/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.cmm.pr.gov.br/verifica> informando o código verificador **0438714** e o código CRC **C80B0E50**.

Criado por [luizneto](#), versão 2 por [luizneto](#) em 10/02/2026 15:35:33.