

3307

PROTOCOLO GERAL  
Recebido em 09/06/14  
às \_\_\_\_\_ horas  
Doc. de fls. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
RB  
Funcionário Responsável

3307

Ofício nº 2198/2014-GAPRE

Maringá, 03 de junho de 2014.

Senhor Presidente,

LIDO EM PLENÁRIO  
Sala de Sessões 10/06/14  
1º Secretário (a)

Em atenção ao Ofício nº 1151/2014-CMM, que atende Requerimento apresentado por Vossa Excelência, mediante o qual solicita a implantação de rede de esgotamento sanitário no Jardim Santa Rosa, anexamos relatório de visita técnica de inspeção realizado pela Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

Atenciosamente,

  
José Luiz Bovo  
Secretário Municipal de Gestão

À Sua Excelência o Senhor  
**ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS**  
Presidente da Câmara Municipal de Maringá  
Nesta

**Relatorio de visita técnica de inspeção:**

**Bairro Santa Rosa – Zona 44**

**Maringá – Paraná**

**Ref.: Inspeção nos serviços de implantação de rede de esgotamento sanitário**

No dia 13 de março do corrente ano, procedemos a vistoria e inspeção dos serviços de implantação da rede de esgotos sanitários, pela Sanepar, em regime de empreitada por terceiros (Construtora Construhab), no bairro Santa Rosa, Zona 44, Região Sul da Cidade de Maringá.



Figuras 01 e 02: Vista das obras de implantação da rede de esgotamento sanitário no Bairro Santa Rosa – Zona 44. Março/2014.




Figuras 03 e 04: Placa da rua indicando o bairro e verificação da segurança na obra pelo Secretário Alberto Abraão. Março/2014.



Figura 05 e 06: Vista das obras de implantação da rede de esgotamento sanitário no Bairro Santa Rosa – Zona 44. Março/2014.

Lá constatamos que os serviços estão em andamento regular e sendo executados dentro das Normas técnicas vigentes, sinalizados, com qualidade e segurança.

Maringá, maio de 2014.

  
José Plínio Silva Filho  
SESAN – Secretaria de Saneamento Básico  
Diretor Técnico