


Ofício nº 985/2018-GAPRE

Maringá, 26 de março de 2018.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº. 939/2018 apresentado pelo Vereador **Homero Marchese** para informações relativas às atividades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos durante o primeiro semestre de 2017 (número de ordens de serviços recebidas e executadas), anexamos os relatórios da referida Secretaria.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO SÉRGIO VERRI
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHO / PARECER

REQUERENTE: **CÂMARA MUNICIPAL**


ASSUNTO: Solicitação de Relatório.

Ao GAPRE.

Informa-se que a indicação Nº 939/2017 da Câmara Municipal, referente as ordens de serviço constam de relatórios anexos conforme solicitado.

Maringá, 15 de Março de 2018.


José Ângelo Salgueiro da Silva
Diretor Administrativo


Ciente
Vagner de Oliveira
Matrícula 73740 - Decreto 04/2017
Secretário Mun. de Serviços Públicos
Maringá, 15/03/18

PROCESSO

Nº _____

FLS. Nº _____



Prefeitura Municipal de Maringá
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Gerência de Viação

Requerimento nº 939/2017

Informações de 01/01/2017 até 30/06/2017:

Recebemos 86 solicitações via 156-ouvidoria referentes a manutenção de estradas rurais e limpezas que necessitam de uso de maquinários pesados, destas solicitações 36 foram atendidas.

Informamos a vossa senhoria que atendemos além das solicitações da ouvidoria, serviços emergenciais de outros setores que necessitam de apoio tanto de caminhões quanto de equipamentos, além de outros serviços constatados no momento da execução das ordens de serviço.

Informamos que foi executado 12,82 Km de cascalhamento em estradas rurais e recuperamos 64,18 Km de estradas rurais, apenas com uso de equipamentos. Realizamos também diariamente limpeza e conserto de pontes, roçada nas margens das estradas rurais e também serviços emergenciais com uso dos equipamentos disponíveis.

No mês de Fevereiro realizamos a reconstrução da ponte da estrada Limeira que foi destruída pelas chuvas.

As maiores dificuldades encontradas para a execução dos serviços são a equipe enxuta sem reposição de aposentados, os equipamentos antigos com frequentes necessidades de reparo, além de falta de matéria-prima para recuperação das estradas rurais.

Maringá, 07 de Outubro de 2017

Alexandre Hissao Guinoza
Gerente de Manutenção de Pavimentação e Galerias
Matrícula: 73951



Prefeitura Municipal de Maringá
Secretária Municipal de Serviços Públicos
Gerência de Manutenção de Pavimentação e Galerias

Requerimento nº 939/2017

Informações de 01/01/2017 até 30/06/2017:


Recebemos 792 solicitações via 156-ouvidoria referentes a tapa buraco, recapeamento e demais reparos asfálticos, sendo que destas solicitações foram atendidas 679 solicitações. Realizamos 10.459 m² de recapeamento asfáltico com nossa equipe própria.

Informamos a vossa senhoria que realizamos diariamente o serviço de tapa buraco em todas as ruas pavimentadas do município.

As maiores dificuldades encontradas para a execução dos serviços são a equipe enxuta sem reposição de aposentados, os equipamentos antigos com frequentes necessidades de reparo, malha viária bastante desgastada, além do agravante do município em crescimento, aumentando as demandas de serviços.

	Recapeamento em metros quadrados
Meses	
Janeiro	39,00
Fevereiro	4.017,00
Março	1.220,00
Maio	1.540,00
Junho	3.643,00
total	10.459,00

Maringá, 07 de Outubro de 2017



Alexandre Hissao Guinoza
Gerente de Manutenção de Pavimentação e Galerias
Matrícula: 73951



Prefeitura Municipal de Maringá
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Gerência de Manutenção de Pavimentação e Galerias

Requerimento nº 939/2017

Informações de 01/01/2017 até 30/06/2017:


Recebemos 791 solicitações via 156-ouvidoria referentes a limpeza, conserto de galerias e bocas de lobo. Destas solicitações, 789 foram atendidas. Informamos a vossa senhoria que atendemos além das solicitações da ouvidoria, serviços emergenciais e outros constatados no momento da execução das ordens de serviço. Segue tabela com total de serviços realizados pelas equipes do setor, neste período.

As maiores dificuldades encontradas para a execução dos serviços são a equipe enxuta sem reposição de aposentados, os equipamentos antigos com frequentes necessidades de reparo, além do agravante do município em crescimento, aumentando as demandas de serviços.

Segue abaixo uma tabela com o total de serviços realizados:

	Limpeza	Laje de	Grade	Cavelete	Grade	Tampa	Conserto	Limpeza
Meses	Boca-de-Lobo	Concreto	Concreto	Concreto	Ferro	Ferro PV	Boca-de-Lobo	galerias m
Janeiro	560	129		5	5	9	5	10
Fevereiro	249	69	5	1	3	5	27	47
Março	433	125	9	14	0	6	30	29
Abril	299	142	7	18	2	1	11	137
Maior	336	136	6	14	5	3	27	238
Junho	294	105	5	17	2	2	25	230
total	2.171	706	32	69	17	26	125	691

Maringá, 07 de Outubro de 2017



Alexandre Hissao Guinoza
Gerente de Manutenção de Pavimentação e Galerias
Matrícula: 73951



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHO / PARECER

REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: INFORMAÇÃO SOBRE SERVIÇOS EXECUTADOS

Em atenção ao solicitado no presente Processo informo que, no período de 01/01/2017 até 17/10/2017, a principal área de atuação deste Viveiro, foi o Plantio.

Foram gerados 2.069 Protocolos de Pedido de Plantio neste período, tendo sido atendidos 1.774 Protocolos, restando 369 os quais estão em andamento.

Foram plantadas 3.431 árvores distribuídas por toda a cidade; bem como foram plantadas 66.196 flores, nos canteiros centrais e praças.


De modo geral, a maior carência deste setor é a falta de servidores operacionais.

- A equipe de Plantio conta com apenas 03 servidores, para atender todo o Município nos quesitos: Podas de Raízes e Plantio de Árvores nas vias públicas, atendendo a mutirões, seguindo as destocas realizadas pelo setor de Arborização.

- A equipe de Jardinagem/ manutenção dos canteiros/ praças, dispõe de apenas 04 servidores, para a manutenção de toda a cidade.

- Sendo que, para atender toda a demanda, o setor conta com apenas 01 motorista, na ausência deste, a equipe fica incapacitada de deslocar-se trazendo prejuízos à execução dos trabalhos.

Maringá, 18 de outubro de 2017.


José Raimundo de Souza
Gerente Viveiro-Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SISTEMA 156 - SERVIÇOS REALIZADOS

Av. XV de Novembro, 701 - CEP 87013-230 - Fone: (44) 3221-1377

RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR PRESTADOR DE SERVIÇOS

Período de 01/01/2017 até 17/10/2017 executados por P.M.M.

Serviço	Quantidade
CORTE CALÇADA/ABERTURA PAVIMENTO	11
CORTE E ABERTURA DE CALÇADAS PARA PLANTIO	99
DOAÇÃO	15471
ENTREGA DE VASOS	34
ESTAQUEAMENTO	1
INSTALAÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DE MUDAS	24
LIMPEZA E MANUTENÇÃO CANTEIROS CENTRAIS	554
MANUTENÇÃO VASOS	346
MONTAGEM DE VASOS	247
PERFURAÇÃO BURACO PARA PLANTIO	5
PLANTIO	1703
PLANTIO DE ÁRVORE ALDRAGO	116
PLANTIO DE ÁRVORE ALECRIM	504
PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA	57
PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA VERMELHA	38
PLANTIO DE ÁRVORE CANELINHA	1
PLANTIO DE ÁRVORE DRACENA	1
PLANTIO DE ÁRVORE FLAMBOYANT	2
PLANTIO DE ÁRVORE GREVÍLEA	9
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ AMARELO	3
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ BRANCO	105
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ ROSA	17
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ ROXO	7
PLANTIO DE ÁRVORE MANACÁ	1
PLANTIO DE ÁRVORE MIRINDIBA	200
PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA	25
PLANTIO DE ÁRVORE PAU BRASIL	105
PLANTIO DE ÁRVORE PAU FERRO	2
PLANTIO DE ÁRVORE QUARESMEIRA	64
PLANTIO DE ÁRVORE RESEDA	3
PLANTIO DE ÁRVORE SABÃO SOLDADO	43
PLANTIO DE CABREÚVA	67
PLANTIO DE FLORES	66196
PLANTIO DE FOLHAGENS	1200

RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR PRESTADOR DE SERVIÇOS

Período de 01/01/2017 até 17/10/2017 executados por P.M.M.

Serviço	Quantidade
Plantio de oiti	344
PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS	4
PODA DE RAÍZES	36
PODA DE CONDUÇÃO (EDUCATIVA)	21
RECOLHIMENTO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA MUDAS	2
RECOLHIMENTO DE VASOS	22
REPLANTIO DE ÁRVORE	14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

SISTEMA 156 - SERVIÇOS REALIZADOS

Av. XV de Novembro, 701 - CEP 87013-230 - Fone: (44) 3221-1377

RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR PRESTADOR DE SERVIÇOS

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017 executados por P.M.M.

Serviço	Quantidade
CORTE CALÇADA/ABERTURA PAVIMENTO	11
CORTE E ABERTURA DE CALÇADAS PARA PLANTIO	99
DOAÇÃO	19407
ENTREGA DE VASOS	34
ESTAQUEAMENTO	1
INSTALAÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DE MUDAS	24
LIMPEZA E MANUTENÇÃO CANTEIROS CENTRAIS	554
MANUTENÇÃO VASOS	16064
MONTAGEM DE VASOS	247
PERFURAÇÃO BURACO PARA PLANTIO	5
PLANTIO	1703
PLANTIO DE ÁRVORE ALDRAGO	124
PLANTIO DE ÁRVORE ALECRIM	504
PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA	57
PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA VERMELHA	38
PLANTIO DE ÁRVORE CANELINHA	1
PLANTIO DE ÁRVORE DRACENA	1
PLANTIO DE ÁRVORE FLAMBOYANT	2
PLANTIO DE ÁRVORE GREVÍLEA	9
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ AMARELO	3
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ BRANCO	158
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ ROSA	17
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ ROXO	18
PLANTIO DE ÁRVORE MANACÁ	1
PLANTIO DE ÁRVORE MIRINDIBA	204
PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA	25
PLANTIO DE ÁRVORE PAU BRASIL	108
PLANTIO DE ÁRVORE PAU FERRO	2
PLANTIO DE ÁRVORE QUARESMEIRA	107
PLANTIO DE ÁRVORE RESEDÁ	3
PLANTIO DE ÁRVORE SABÃO SOLDADO	53
PLANTIO DE ÁRVORE SIBIPIRUNA	1
PLANTIO DE CABREÚVA	67
PLANTIO DE FLORES	86393

RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR PRESTADOR DE SERVIÇOS

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017 executados por P.M.M.

Serviço	Quantidade
PLANTIO DE FOLHAGENS	1200
Plantio de oiti	381
PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS	4
PODA DE RAÍZES	37
PODA DE CONDUÇÃO (EDUCATIVA)	21
RECOLHIMENTO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA MUDAS	2
RECOLHIMENTO DE VASOS	22
REPLANTIO DE ÁRVORE	15
TRANSPLANTE COQUEIRO	1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

OUIDORIA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SISTEMA 156 - SERVIÇOS REALIZADOS
Av. XV de Novembro, 701 - CEP 87013-230 - Fone: (44) 3221-1377

RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR PRESTADOR DE SERVIÇOS

Ano de 2017 executados por P.M.M.

Serviço executado	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
CORTE CALÇADA/ABERTURA PAVIMENTO	0	0	0	1	1	8	0	0	1	0	0	0
CORTE E ABERTURA DE CALÇADAS PARA	0	0	0	22	37	16	24	0	0	0	0	0
DOAÇÃO 	0	30	240	270	1647	943	5849	4240	1952	388	1933	1915
ENTREGA DE VASOS	0	7	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTAQUEAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
INSTALAÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO DE	20	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
LIMPEZA E MANUTENÇÃO CANTEIROS	0	1	0	0	495	7	50	1	0	0	0	0
MANUTENÇÃO VASOS	0	0	0	94	252	0	0	0	0	0	0	15718
MONTAGEM DE VASOS	0	65	0	0	126	0	0	56	0	0	0	0
PERFURAÇÃO BURACO PARA PLANTIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
PLANTIO	350	123	541	598	91	0	0	0	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE ALDRAGO	0	0	0	1	3	0	25	56	31	4	0	4
PLANTIO DE ARVORE ALECRIM	0	0	0	0	0	18	27	75	290	94	0	0
PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA	0	0	0	0	50	0	6	0	1	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE AROEIRA VERMELHA	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE CANELINHA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE DRACENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PLANTIO DE ARVORE FLAMBOYANT	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE GREVILLEA	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE IPÊ AMARELO	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE IPÊ BRANCO	0	4	0	3	25	6	12	55	20	13	15	5
PLANTIO DE ARVORE IPÊ ROSA	0	0	0	2	0	8	5	1	1	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE IPÊ ROXO	0	0	0	2	2	1	1	1	0	11	0	0

Serviço executado	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
PLANTIO DE ARVORE MANACA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE MIRINDIBA	8	0	3	7	77	38	30	11	2	30	0	0
PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE PAU BRASIL	0	0	2	2	10	38	48	4	1	1	1	1
PLANTIO DE ARVORE PAU FERRO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA	0	0	0	0	51	12	0	0	1	42	0	1
PLANTIO DE ARVORE RESEDA	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
PLANTIO DE ARVORE SABÃO SOLDADO	0	0	0	0	0	0	1	14	0	23	0	9
PLANTIO DE ARVORE SIBIPURUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PLANTIO DE CABREUVA	0	0	0	0	0	18	1	46	2	0	0	0
PLANTIO DE FLORES	0	16484	8794	10122	7328	11310	8208	6885	0	1825	14003	4713
PLANTIO DE FOLHAGENS	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plantio de odo	3	1	0	8	113	51	58	106	7	28	2	8
PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
POCA DE RAIZES	1	3	5	10	5	0	8	0	2	3	0	0
POCA DE CONDUÇÃO (EDUCATIVA)	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
RECOLHIMENTO DE GRADES DE PROTEÇÃO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
RECOLHIMENTO DE VASOS	0	0	1	0	0	0	0	21	0	0	0	0
REPLANTIO DE ARVORE	0	0	1	0	0	0	12	0	1	0	1	0
TRANSPLANTE COQUEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0